

A Gerência de Qualidade do Solo e Áreas Contaminadas da Feam 2020, a reabilitação efetiva de dez áreas contaminadas, além de apoio dos municípios em todas as regiões do estado.

As áreas consideradas contaminadas são aquelas em que as concentrações de metais pesados ou compostos químicos estão acima dos valores de investigação estabelecidos na Deliberação Normativa Conjunta do Conselho Estadual de Política Ambiental (CONCEMA) 02/2010. Os índices de contaminação, de acordo com a legislação indicam a existência de potencial de contaminação ao meio ambiente.

Gerenciamento de Áreas Contaminadas

no solo.

Assim sendo, cabem aos responsáveis legais, o gerenciamento e a determinação da necessidade de implantação de um sistema de gestão da qualidade, que inclui a realização de estudos, diagnósticos, prognósticos, elaboração e implantação de procedimentos sólidos pela organização.

Feam apresenta planejamento anual e gestão de áreas contaminadas