Vistoria do Sisema avalia ações de recuperação ambiental na Bacia do Rio Paraopeba

Ter, 31 de Agosto de 2021 19:10

Foto: Feam/Divulgação

Os fiscais identificaram pontos de melhoria no sistema de dragagem do Rio Paraopeba

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), por meio da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), realizou nova vistoria no território afetado pelo rompimento da Barragem B1 da mineradora Vale, ocorrido em janeiro de 2019, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (R

Vistoria do Sisema avalia ações de recuperação ambiental na Bacia do Rio Paraopeba
Ter, 31 de Agosto de 2021 19:10

esclarecimentos requeridos. Além do acompanhamento sistemático dos órgãos que integram o Sisema, o trabalho de recuperação da área afetada também é acompanhado e supervisionado por uma auditoria independente contratada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Edwaldo Cabidelli
Ascom/Sisema