


Foto: Matheus Adler



Ação coordenada pelo Sisema contou com a participação da Agência Nacional de Mineração, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e do Ministério Público de Minas Gerais

O Governo de Minas, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), além da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e Polícia Militar de Meio Polícia O r qefr r-ili O e] rsal] na timbord

novamente , afirma o subsecretário de Gestão Ambiental da Semad, Diogo Franco.

Dados pluviométricos registrados pela Vallourec também foram checados pela equipe de fiscalização. Após a vistoria conjunta, a ANM fará um relatório da situação e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) irá lavrar o auto de fiscalização. A equipe classificou a ocorrência de ontem como um evento climático adverso, pelo excessivo volume pluviométrico.

O que a gente quer é garantir e dar a população uma situação de maior segurança e buscar,



Governo de Minas realiza fiscalização preventiva em dique da Mina Pau Branco, na Grande BH